MATRIZ PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN – SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CANTONAL ENOS 2026–2027

N.º	Área / Institución responsable	Sector / lugar priorizado	Punto crítico / problemática	Población expuesta	Proceso de gestión del riesgo	Medida / acción programada	Fecha prevista	Fecha real / avance	Estado	Recursos humanos	Maquinaria / equipos / recursos logísticos	Presupuesto asignado (USD)	Presupuesto ejecutado (USD)	Acción pendiente	Dificultad / nudo crítico	Necesidad de apoyo interinstitucional	Medio de verificación / observaciones
1	Empresa Pública Municipal de Agua y Alcantarillado Santo Domingo (EPMAPA-SD) / SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	Planta de Captación LELIA	Existencia de material petreo en el Azud	224.000 habitantes de Santo Domingo.	Prevención	Realizar el dragado del material petreo del azud.	Del 15 al 31 de agosto de 2026	Del 15 al 31 de agosto de 2026	Ejecutada	1 Operador de excavadora	1 Excavadora	$4.000,00	$4.000,00	Ninguna actividad quedo pendiente, el trabajo fue terminado en su totalidad.	NINGUNA	NINGUNA	SE ANEXA INFORME CON FOTOGRAFÍAS
2	Empresa Pública Municipal de Agua y Alcantarillado Santo Domingo (EPMAPA-SD) / SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	Entrada a la Cooperativa Gran Colombia	Inestabilidad de la vía debido a las lluvias intensas, con riesgo de deslizamiento y afectación de la tubería de agua potable, lo que podría ocasionar daños en la infraestructura y el desabastecimiento del servicio.	TANQUE RAMIA: La Cooperativa Heriberto Maldonado, Urb. Tierra Amiga, Virgilio Abarca, Victor Manuel Bastidas, Libre Ecuador y sector UTE, Conjunto Habitacional Palma Real, Cooperativa San Jorge, Urb. Nuevo Portón, Lotizacion Buenos Aires. TANQUE BOMBOLI: Luz del Día, Carlos Ruiz Burneo, Darío Kanyat, Lotización 2000, Barrio Voluntad de Dios, Barrio 4 de Abril, Barrio Jehova es mi Pastor, Barrio Virgen del Cisne.	Prevención	Reubicación preventiva de la tubería de agua potable para evitar su rotura ante la inestabilidad de la vía y garantizar la continuidad del abastecimiento de agua potable en los sectores beneficiados.	Se realizaron los trabajos el dia 25,26, 27, 28, 29 y 30 de junio de 2026	Se realizaron los trabajos el dia 25,26, 27, 28, 29 y 30 de junio de 2026	Ejecutada	1 Analista de Agua Potable 1 Supervisor de Servicios Municipales 2 Choferes 1 Operador de retroexcavadora 1 Operador de excavadora 1 Operador de Volquete 8 Plomeros	2 Camiones 1 Retroexcavadora 1 Excavadora 1 Volquete	$20.000,00	$20.000,00	Ninguna actividad quedo pendiente, el trabajo fue terminado en su totalidad.	NINGUNA	NINGUNA	SE ANEXA INFORME CON FOTOGRAFÍAS
3	Subdirección de Alcantarillado / EPMAPA-SD	Calle Ambato y Guayaquil	Sumideros taponados y sin rejilla	10 familias	Prevención	Limpieza y cambio de rejilla de sumidero de alcantarillado pluvial.	17/08/2026	17/08/2026	Ejecutada	Cuadrilla de Alcantarillado	Hidrosuccionador	$100,00	$100,00		NINGUNA	NINGUNA	Archivo fotografico
4	Subdirección de Alcantarillado / EPMAPA-SD	Calle Puyo y Ambato	Sumideros taponados	10 familias	Prevención	Limpieza de sumidero taponado.	17/08/2026	17/08/2026	Ejecutada	Cuadrilla de Alcantarillado	Hidrosuccionador	$100,00	$100,00		NINGUNA	NINGUNA	Archivo fotografico
5	Subdirección de Alcantarillado / EPMAPA-SD	Av. Tsáfiqui y Calle Ibarra	Sumideros taponados	10 familias	Prevención	Limpieza de sumidero de alcantarillado pluvial.	18/08/2026	18/08/2026	Ejecutada	Cuadrilla de Alcantarillado	Hidrosuccionador	$100,00	$100,00		NINGUNA	NINGUNA	Archivo fotografico
6	Subdirección de Alcantarillado / EPMAPA-SD	Sector Liberación Popular, calle Manuela Saenz	Sumideros taponados y sin rejilla	15 familias	Prevención	Limpieza, reparación e instalación de rejilla HD para sumidero de alcantarillado pluvial.	18/08/2026	18/08/2026	Ejecutada	Cuadrilla de Alcantarillado	Hidrosuccionador	$180,00	$180,00		NINGUNA	NINGUNA	Archivo fotografico
7	Subdirección de Alcantarillado / EPMAPA-SD	Av. Bombolí, calle Zabaleta	Sumideros taponados y sin rejilla	20 familias	Prevención	Colocación de rejillas en sumideros de alcantarillado pluvial.	19/08/2026	19/08/2026	Ejecutada	Cuadrilla de Alcantarillado	Hidrosuccionador	$300,00	$300,00		NINGUNA	NINGUNA	Archivo fotografico
8	Subdirección de Alcantarillado / EPMAPA-SD	Ingreso Coop Carlos Ruiz Burneo	Sumideros taponados y sin rejilla	20 familias	Prevención	Colocación de rejillas de PVC en sumideros.	19/08/2026	19/08/2026	Ejecutada	Cuadrilla de Alcantarillado	Hidrosuccionador	$150,00	$150,00		NINGUNA	NINGUNA	Archivo fotografico
9	Subdirección de Alcantarillado / EPMAPA-SD	Plan de Vivienda Sueño de Bolívar	Sumideros taponados y sin rejilla	10 familias	Prevención	Limpieza de sumideros de alcantarillado pluvial.	19/08/2026	19/08/2026	Ejecutada	Cuadrilla de Alcantarillado	Hidrosuccionador	$200,00	$200,00		NINGUNA	NINGUNA	Archivo fotografico
10	Subdirección de Alcantarillado / EPMAPA-SD	Coop. 24 de Septiembre	Sumideros taponados	8 familias	Prevención	Limpieza de sumideros de alcantarillado pluvial.	20/08/2026	20/08/2026	Ejecutada	Cuadrilla de Alcantarillado	Hidrosuccionador	$150,00	$150,00		NINGUNA	NINGUNA	Archivo fotografico
11	Subdirección de Alcantarillado / EPMAPA-SD	Asentamiento Chilachito	Red principal colapsada	24 familias	Mitigación	Construcción de pozo de revisión para el sistema de alcantarillado.	20/08/2026	08/09/2026	En proceso	Cuadrilla de Alcantarillado	Retroexcavadora	$35.000,00	$35.000,00	Continuar relleno por parte de obras publicas del GAD	NINGUNA	GAD Municipal de Santo Domingo	Archivo fotografico
12	Subdirección de Alcantarillado / EPMAPA-SD	Los Angeles	Red principal colapsada	50 familias	Mitigación	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	01/05/2026	01/08/2026	Ejecutada	Cuadrilla de Alcantarillado	Retroexcavadora	$25.000,00	$25.000,00	Ingreso de excavadoras y volquetas por parte de Obras Públicas del GAD Municipal	NINGUNA	GAD Municipal de Santo Domingo	Archivo fotografico
13	Subdirección de Alcantarillado / EPMAPA-SD	Isla Española y Manchena	Sin red pluvial / inundación	30 familias	Mitigación	Construcción de sumideros de alcantarillado pluvial.	01/08/2026	01/08/2026	Ejecutada	Cuadrilla de Alcantarillado	Retroexcavadora	$10.000,00	$10.000,00		NINGUNA	NINGUNA	Archivo fotografico
14	Subdirección de Alcantarillado / EPMAPA-SD	Che Guevara	Sin red pluvial / inundación	40 familias	Mitigación	Construcción de sistema de alcantarillado pluvial.	05/08/2026	05/08/2026	Ejecutada	Cuadrilla de Alcantarillado	Retroexcavadora	$15.000,00	$15.000,00		NINGUNA	NINGUNA	Archivo fotografico
15	Subdirección de Alcantarillado / EPMAPA-SD	Santa Martha, atrás del Cuerpo de Bomberos	Sin red pluvial / inundación	40 familias	Mitigación	Construcción de sistema de alcantarillado pluvial.	08/08/2026	08/08/2026	Ejecutada	Cuadrilla de Alcantarillado	Retroexcavadora	$8.000,00	$8.000,00		NINGUNA	NINGUNA	Archivo fotografico
16	Subdirección de Alcantarillado / EPMAPA-SD	Sector 30 de Junio	Sin red pluvial / inundación	20 familias	Mitigación	Construcción de sistema de alcantarillado pluvial.	10/08/2026	10/08/2026	Ejecutada	Cuadrilla de Alcantarillado	Hidrosuccionador	$3.500,00	$3.500,00		NINGUNA	NINGUNA	Archivo fotografico
17	Subdirección de Alcantarillado / EPMAPA-SD	Mercado 17 de Diciembre	Tapomaniento de los sistemas de alcantarillado	30 familias	Prevención	Limpieza de redes de alcantarillado mediante hidrosuccionador.	01/09/2026	01/09/2026	Ejecutada	Cuadrilla de Alcantarillado	Hidrosuccionador	$200,00	$200,00		NINGUNA	NINGUNA	Archivo fotografico
18	Subdirección de Alcantarillado / EPMAPA-SD	Mercado 29 de Diciembre	Tapomaniento de los sistemas de alcantarillado	15 familias	Prevención	Limpieza de redes de alcantarillado mediante hidrosuccionador.	02/09/2026	02/09/2026	Ejecutada	Cuadrilla de Alcantarillado	Hidrosuccionador	$200,00	$200,00		NINGUNA	NINGUNA	Archivo fotografico
19	Subdirección de Alcantarillado / EPMAPA-SD	Mercado Municipal Central	Tapomaniento de los sistemas de alcantarillado	30 familias	Prevención	Limpieza de redes de alcantarillado mediante hidrosuccionador.	03/09/2026	03/09/2026	Ejecutada	Cuadrilla de Alcantarillado	Hidrosuccionador	$200,00	$200,00		NINGUNA	NINGUNA	Archivo fotografico
20	Obras Públicas, Gad Municipal de Santo Domingo	Av. Los Colonos, secttor Casabaca; cooperativa el Edén, Parroquia Río Toachi	-Exceso de maleza -Basura -Ocupación inadecuada del sitio para actividades ajenas a su creación.	200	Prevención	Desasolve y revisión de alcantarilla	2/9/2026	2/9/2026	Ejecutada	1 chofer de vehículo pesado 1 operador de maquinaria 1 chofer de plataforma	1 Volqueta 1 Excavadora 1 Cama baja	$1.240,00	$1.240,00		NINGUNA	NINGUNA	Informe tecnico con fotografias
21	Obras Públicas, Gad Municipal de Santo Domingo	Av. Los Colonos, sector Gran Colombia; Cooperativa Gran Colombia, Parroquuia Bombolí	-Exceso de maleza -Basura -Ocupación inadecuada del sitio para actividades ajenas a su creación.	2000	Prevención	Desasolve y revisión de alcantarilla	2/9/2026	2/9/2026	Ejecutada	1 chofer de vehículo pesado 1 operador de maquinaria 1 chofer de plataforma	1 Volqueta 1 Excavadora 1 Cama baja	$1.240,00	$1.240,00		NINGUNA	NINGUNA	Informe tecnico con fotografias
22	Obras Públicas, Gad Municipal de Santo Domingo	Av el Cooperativismo; sector Iquitos; Cooperativa Defensores de Paquisha, Parroquia Río Verde	-Exceso de maleza -Basura -Ocupación inadecuada del sitio para actividades ajenas a su creación.	100	Prevención	Desasolve y revisión de alcantarilla	2/9/2026	2/9/2026	Ejecutada	1 chofer de vehículo pesado 1 operador de maquinaria 1 chofer de plataforma	1 Volqueta 1 Excavadora 1 Cama baja	$1.240,00	$1.240,00		NINGUNA	NINGUNA	Informe tecnico con fotografias
23	Obras Públicas, Gad Municipal de Santo Domingo	Av el Cooperativismo, sector G. Jaramillo; Sector La Cadena, Cooperativa Río Verde	-Exceso de maleza -Basura -Ocupación inadecuada del sitio para actividades ajenas a su creación.	100	Prevención	Desasolve y revisión de alcantarilla	27/8/2026	27/8/2026	Ejecutada	1 chofer de vehículo pesado 1 operador de maquinaria 1 chofer de plataforma	1 Volqueta 1 Excavadora 1 Cama baja	$1.240,00	$1.240,00		NINGUNA	NINGUNA	Informe tecnico con fotografias
24	Obras Públicas, Gad Municipal de Santo Domingo	Av el Cooperativismo, sector frente a la Urb. El Dorado; Parroquia Chigüilpe.	-Exceso de maleza -Basura -Ocupación inadecuada del sitio para actividades ajenas a su creación.	100	Prevención	Desasolve y revisión de alcantarilla	20/8/2026	20/8/2026	Ejecutada	1 chofer de vehículo pesado 1 operador de maquinaria 1 chofer de plataforma	1 Volqueta 1 Excavadora 1 Cama baja	$1.240,00	$1.240,00		NINGUNA	NINGUNA	Informe tecnico con fotografias
25	Obras Públicas, Gad Municipal de Santo Domingo	Av. Abraham Calazacon, sector cerca a la Gobernación y Gasolinera de la 20 de Octubre, Parroquia Río Verde	-Exceso de maleza -Basura -Ocupación inadecuada del sitio para actividades ajenas a su creación.	400	Prevención	Desasolve y revisión de alcantarilla	5/9/2026	5/9/2026	Ejecutada	1 chofer de vehículo pesado 1 operador de maquinaria 1 chofer de plataforma	1 Volqueta 1 Excavadora 1 Cama baja	$1.240,00	$1.240,00		NINGUNA	NINGUNA	Informe tecnico con fotografias